K f

: K T - V A 0 3

K F

3 0 4 3 5 0

K F 2 5	4 0mm	2 3mm	3 5 0	1 5 . 5mm	3 0 4
K F 4 0	5 5mm	2 3mm		1 5 . 5mm	
K F 5 0	7 5mm	3 4mm		1 6mm	